

# CENTRO DE OBSERVAÇÃO AVI FAUNA

GAVIÃO

data de início **JAN 2009**

coordenação de projecto **Arq.º João Assis**

coordenação de obra **Arq.º João Assis**

data de início **MAR 2013**

área de intervenção **10.000 m²**

O âmbito deste Projecto passa pela requalificação em termos viários da aproximação ao Centro de Observação, em que se estabelece o reperfilamento do acesso recorrendo a correcções com tout-venant, a limpeza das valetas, a estabilização dos muros de pedra e a balização desse mesmo caminho, com postes de madeira e com sinalética adequada. O Observatório é totalmente construído em madeira nórdica como os restantes equipamentos, este é o elemento principal da nossa intervenção. Conta com três frentes de observação e é vazado a tardoz, a cobertura é basculante e fácil utilização. É um equipamento relativamente simples que serve exclusivamente para a utilização a que se propõe.




## SOLUÇÕES



02 ESTRUTURA EM MADEIRA



03 ENQUADRAMENTO DA ESTRUTURA



04 ESCADA



05 PORMENOR DE CONSTRUÇÃO



06 MOBILIÁRIO





OPENGREEN.PT